



CAPI COSTA RICA; PROJEKT:

UNTERHALTSARBEITEN



Dachbleche Küche defekt



Schäden in der Wand



Termitenschäden im Comedore

«WENN DER ZAHN DER ZEIT NAGT».....

....und sich mit den Termiten verbündet, tropft es durch die Blechdächer und scheint die Sonne durch die Wände!

BEGRÜNDUNG UND ZIEL

Das Wirtschaftszentrum des CAPI Costa Rica bestehend aus dem Speisesaal, der Küche und Waschküche. Es ist nun ziemlich in die Jahre gekommen. Das CAPI hat dieses Jahr immerhin sein 40igstes Bestehen.

Immer wieder müssen Teile der Holzfassade ersetzt werden und bei Regen tropft es an diversen Stellen in die Küche und auf die Gitterkörbe, wo das Brennholz für die Küche auf dem Vorplatz lagert. Auch im Stall sind diverse Bleche zu ersetzen, hier wurde der Anbau komplett mit alten Dachblechen gedeckt, welche nun definitiv an ihr Lebensende gekommen sind.

Die Arbeiten um all die Mängel zu beseitigen werden sukzessive mit den vorhandenen Arbeitskräften ausgeführt. Prioritäten-Liste:


1. Dach, 2. Küche, 3. Dach des Stalles, 4. Renovation der Aussenwand des Comedor.

KOSTEN FÜR DIE RENOVIERUNGS-/UNTERHALTSARBEITEN

- Fassade der Küche (anschleifen, Termitenschutz auftragen und neu beizen)
= 1`000 USD
- Dachbleche Küche (Dachbleche mit Rechteckprofil Kaliber #26, geschraubt)
= 800 USD
- Dachbleche Stall (Dachbleche mit Rechteckprofil Kaliber #26, geschraubt)
= 1`000 USD

Gesamtkosten für die Renovierungsarbeiten = 2`800 USD
In Schweizer Franken = 2`520 CHF

Jetzt mit TWINT bezahlen!



QR-Code mit der TWINT App scannen
Betrag und Zahlung bestätigen



Bei allen Projekten behalten wir uns vor, die darüber hinaus eingegangenen Spenden selbstverständlich genauso zielgerichtet, verantwortungsbewusst und themenverwandt im Reich Gottes einzusetzen. Es entstehen bei allen Projekten auch allgemeine Kosten.

Projektnummer/Vermerk

CAPI-CR 30 1003 Unterhaltsarbeiten

Projektstart/-ende


Mai 2021-Mai 2022

Finanzbedarf

Material: CHF 2`520, —

Projektverantwortung

Küsu Mosimann, CAPI CR



Ein freiwilliger Helfer bei der Arbeit

Kontakt

Licht in Lateinamerika
Karin Quenzer
Oberseenerstr. 37
8405 Winterthur
Tel. 052 335 35 60

E-Mail: sekretariat@lil.ch
www.lil.ch

PC-Konto: 85-3006-3

Zweck: 30 1003 Unterhalt